

Opmuntning til at spinde


Løb snelle hjul! Løb hurtig om!
Din hastighed skal lære,
At tiden gik, og tiden kom.
Og den vil nyttet være.
Som træden gennem fingeren
Så glider tiden hastig hen.
Og skønt vi ville gribe den,
Den kom dog ej tilbage.

Se! Den som driver tiden hen
Med hånden ud i skødet,
Som æder, sover så igen,
Og aldrig tjener brødet;
Hvor ofte kommer hungeren?
Og hvad skal da fordrive den?
O! Piger spinder hurtigen
At vi kan tjene brødet.

Så mange går med bettelstav
Fra hus til hus desværre,
Og lider ondt og vises af.
For han gad intet lære.
O piger! Spandt de nu som vi.
Så var de vist for hunger fri,
Så gik de ej på vildsom sti,
Men prisede Vorherre.

Mens andre sammenkrympe sig
I skorstenkrog for kulde.
Min rok i stuen varmer mig
Og jeg er glad til fulde.
Løb, hjul! Løb, ten! Gesvindt, gesvindt!
Thi penge får jeg for mit spind,
Belønningen skal blive min,
Såfremt jeg blir den bedste.


Hans Christian Bunkelfod. 1783.



Hvor?



KIRKEGAVLENS SPOR



I maj 2011 foretog Nationalmuseets Jelling-projekt en mindre undersøgelse af Jelling Kirke for at undersøge, om den lille kirke fra 1100-årenes første årtier gennem på resterne af en ældre (og mindre) stenkirke, måske fra 1000-årene.

Denne tankede havde rod i bygningens rektangulære og usædvanligt store kor, hvis grundplan og areal kunne skyldes, at det oprindelig var opført som kirkens hovedrum. skibet, hvortil der hørte et mindre – og nu forsvundet – kor mod øst. Ved en tidlig udvidelse blev det gamle skib så indrettet som kor, og et større, stadig eksisterende skib blev tilføjet mod vest. Hele stenbygningen blev altså sa at sige forsksud mod vest samtidig med udvidelsen (se Skalk 2012:1).

I 2011 blev korgavlen afrenset for kalk i et vandret bælte i ca. 2 m's højde. Under gavlens østvindue tolkedes en lodfigur i den blottagte facade som levn af den nordlige side (vange) i en buetabning, altså en korbuue, mens forstyrrelser i skiftegangen på af hele korgavlen, og undervejs blev dele af de kalklag og fuger, som gik tabt undervejs, registreret af konservatorer. I det frilagte fradstensmurværket var der som ventet lang fra et tydeligt omrids af et nedtaget

gavlens øndre del, ca. 1 m fra hjørnet, blev opfattet som reparation efter det nedrevne kors sydmur. Det fremkomme murværk var alene sat af fradstenskvadre og muret i en karakteristisk fradstensbaseret mørtel, der er noje knyttet til romansk fradstensbyggeri. Derfor måtte udbedringerne være sket allerede i ældre middelalder, da det ældre kor blev nedtaget i øst og det større skib blev rejst mod vest.

Trots den begrensede undersøgelse forekom sporene entydige. Tolkningen affodte dog et ønske om en større murafrensning foruden en udgraving øst for kirken, og dette blev muligt i sommeren 2012. Beltet af den første undersøgelse, hvor det frilagte murværk syntes omhyggeligt repareret, var forventningen til, at tydelige spor ville gengive et forsvundet bygningsafsnit i facaden, lille. Snarere måtte et langt mere komplekst murværk inmodeses, og denne spådom gik fuldt i opfyldelse.

I juni iværksatte den delviske afrensning af hele korgavlen, og undervejs blev dele af de kalklag og fuger, som gik tabt undervejs, registreret af konservatorer. I det frilagte fradstensmurværket var der som ventet lang fra et tydeligt omrids af et nedtaget

Titelbillede: Jelling Kirkes østgavl med lodret revne og to stilladshuller, udvendt med kvadratiske fræsten. – Fot: Sine Højbjerg

KIRKEGAVLENS SPOR 3 SPINDEVISEDIGTEREN 16
Enkefru Bunklefods mand kan der spindes en lille fortælling om, for han hørte selv til blandt de skrivende.

BORNHOLMS STØRSTE SKAT 10 DEN KONGELIGE DÅBSFEST 18
På klippeoen er fundet overvældende mange skatte, som har meget at fortælle.

MADAM BUNKEFLODS BOLIG 14 Hvad vi mener at vide om det hus, hvor drengen H.C. Andersen mødte poesien.

»SE DET MÅTTE JEG« 29 En dansk kunstners besøg ved Stonehenge iført praktiske stovler.

Forsiden: Store dele af Jelling Kirkes fradstensbyggede østgavl afrenset for kalk. – Fot: Roberto Fortuna.

OPMUNTRING TIL AT SPINDE 32
En af H.C. Bunkefolds fine spindeviser.

en mindre facaderéparation, kan afvises, da de alle er ca. 60-80 cm dybe. Hullerne må derfor være etableret ved selve bygningen eller ved et større murindgreb.

Gavlfacadens uensartede murværk og den påfaldende placering af stilladhullerne viser, at en del

af kirkenes østgavl er omsat – allerede i ældre middelalder, eftersom murverket alene er sat i den karakteristiske frådstensmørel. Det dog ikke nødvendigvis hele gavlen, som har været nedtaget, men en del af kassenurens facadesten. Endnu i dag bliver middelalderkirkerne

Opmåling: Stine Højbjerg, novb. 2012.
Indtegninger:
forfatteren.

Jelling Kirkes korgavl
med kampestensbælte
(rødt), stilladhuller
(sort) og
rekonstrueret
aldere kor
(blåt).



To frådstensmure. T.v. regelmæssigt murverk individigt i Ørridslev Kirkes kor. T.h. det meget uregelmæssige murverk i Jelling Kirkes korgavl. – Fot: Nationalmuseet.



bygningsafsnit, om end murværket i sammenligning med andre frådstenskirker ikke fremstod homogen. I Østjylland er romanske frådstenskirker talrige og har oftest en meget høj murteknisk kvalitet. Som en fornem repræsentant kan nævnes Ørridslev ved Horsens, hvor den rå frådstensmur kan ses fra kirkenes loft. Murværket består her af noje tilhuggede kvadre, hvis højde nok kan variere, men kun undtagelsesvisinden for de enkelte, snorlige skifte. Ligeså sjældent er kvadrene placeret ret over hinanden, hvorfed forbundet svækkes af de såkaldte lodfigur med gennem muren. I betragtning af, at mange frådstenskirker er blandt vores tidligste kirker, er de af meget høj handværksmæssig standard. Også Jelling Kirke, hvor dette gælder et nyligt afrenset parti af korets sydsidde.

Denne omhu gælder dog ikke den afhensede korgavl, hvor murværket virker meget sammenflirket. Denne skødesløshed taler for, at gavlen er stærkt omsat, og dette understøttes af konkrete iagttagelser. Tydeligt var en række uregelmæssigheder omkring en revne i gavlen fulde højde.

Umiddelbart kunne den opfattes som en seiningsskade, men ud for dens øvre del fulgte frådstensskifterne på hver side af

revnen forskellige takter over knap 25 skifte: Ud mod gavlen sydhjørne var skifterne småle og regelmæssige, mens de til den modstående side var højere og fulgte en anden rytmе. At en skiftegangs højde nu og da kan variere, er forventeligt, men ikke så markant omkring et så langt lodret forløb. Revnen må markere sammenstødet mellem en oprindelig facadebeklædning (smalle jævne skifte) og en grovere udført reparation mod gavlens midte.

Gavlfacadens frilagte stilladhullerベ-kræfter dette indtryk. Under murkronen var de ordnet i lodrette band, hvis indbyrdes afstand på ca. 110 cm kendes fra ældre middelalder til langt op i nyere tid. En tilsvarende afstand ses almindeligt også horisontalt, men i Jelling er de lodrette båner på hver side af vinduet placeret tættere og springer endda en smule i højden. Dette kendes andetids fra mure, som er rejst i forskellige omgange fra stilladser, hvis konstruktion har afveget lidt fra hinanden.

I Jelling er stilladhullerne i gavlens sondre del ordnet på hver side af revnen. Det ene (yderste) set huller kan stamme fra opmuringen af selve gavlen, det andet fra en reparation. At en del af hullerne skulle være meget senere i forbindelse med

facadesten underiden omsat ved restaureringer, og da natursten ikke optegges i standardformater i faste skiftegange, kan et sådant indgreb være vanskeligt at påvise senere.

Tilsvarende facadeomsetninger udførtes også i ældre middelalder. Sønderjyllands eneste frådstenskirke, Starup ved Haderslev Fjord, blev midt i 1100-årene planlagt som en treskibet basilika, men sideskibene realiseredes først i 1900-årenes begyndelse. De blev opgivet allerede under bygningen, siden er arkaderne genåbnet, men nordfacadens kendes lykkeligvis fra fotografier. Heraf fremgår, at den oprindelige facade på murens øvre del var udført af jævne og rolige skifter.

Dette billede, som svarer til den generelle tendens på landsplan, stod dog i skarp kontrast til facadens nedre del, som var præget af store uregelmæssigheder. De enkelte skifter sejlede i bølgede forløb, og kun få var fri for lodfigurer. Af særlig interesse er flere arkader, som end ikke havde de ydre konturer markeret, men var helt udvasket i facaden. Deres eksistens frem-

gik kun af det urolige, reparerede murværk og et stilladshul, der placeringsmæssigt ikke matchede de huller, som etableredes, da byggeriet indledtes. Murteknisk har de lukkede arkader i Starup og korgavlen i Jelling et nøje sammenfald, men kun fra Starup kender vi facitlisten: for i bagmuren markeredes alle arkaderes ydre konturer.

Der er endnu ikke fuld klarhed over, hvor stor en del af Jelling Kirkes østgavl, der er om mururet. At dømme ud fra murværkets uregelmæssigheder må det dog være en betydelig del, og som nævnt må den lange stenningstrene i murens sondre del markere overgangen mellem oprindelig og udbedret facade. Omsetningen kan ses som en meget tidlig reparation, men sommerens facadeafrensning bød også på spor, der taler positivt for nedtagning af et tilstørende bygningsafsnit (det oprindelige kor).

I det frilagte frådstensmurværk var det muligt at foretage en nøjere undersøgelse af den korbu Evans, som blev påtruffet året før. Modsat den første antagelse var der ikke levnet kilesten fra selve bueskabet, hvis placering dog stadig synes markeret af et krumt forløb i murverket. Den fire skifter høje lodfigurer neden for var tolket som nordvangen fra en næstens udslettel

åbning, og dette kunne bestyrkes, da frådstenskvadrene her var nøje behugget som et retvinklet hjørne og ikke – som murens øvrige kvadre – var grovere til dannet.

Ved afrensningen afstakkes en række kampesten ud for gavltrekantens neder del. Også de var sat i frådstensmørtel, men modsat den øvrige facade var de tilstørende fuger ikke efterbehandlet og udglattet, men lå som ubearbejdede vulster – en uhenhedsigtsmæssig løsning i en facade, som udsettes for kule og slagregn. Tilsvarende granitbånd er ikke ukendte i frådstensgavle, men kendes så vidt vides kun fra deres insidese.


En nøje parallel ses i Tamdrup Kirke nær Horsens, hvor et granitbånd i midtskibets østgavl er anlagt ud for et hanebånd i den allerede rejste tagkonstruktion. Da fradsten trækker fugt, udførtes muren af granit, hvor der var kontakt med tømmeret. Flere hundrede danske middelalderkirker har antagelig tagspor indvendigt i gavlene, men kun undtagelsesvis gengiver aftrykkene hele tilslodende spærfag. At også stenbåndet i Jelling representerer et tagspor forklarer, hvorfor gavltrekanten blev udført af meget store porose frådstenskvadre, som kvalitetsmæssigt er langt dårligere end gavlens adskiller den oprindelige og den ommu-


Inder siden af østgavlen over Tamdrup Kirkes midtskib. Til højre ses blotlagte granitsten fra et vandret kampessensbælte (pilen). – Fot: Niels Jørgen Poulsen 2001.



Jelling Kirke. Udsnit af gavltrekantens vandrette granitbånd. Den karaktæristiske frådstensmørtel er tydeligvis ikke faget omkring stenene, men ligger som bløde ubehandlede vulster. – Fot: Sime Højbjerg.

Starup Kirkes skib, før genåbningen af de oprindelige arkader på nordfacaden. – Fot: Claudius Hansen 1910.





Jelling Kirkes
ældste bygnings-
historie. T.v. Den
ældre fredstenskirke
med rekonstruktion
kvadratisk kor. T.h.
Kirkeks nuværende
skib under opfø-
relse.

Trots omfattende gulvundersøgelser er det imidlertid påfaldende, at der i Jelling ikke er fundet fundamenter eller fundamentspor fra det ældre skibs vestgavl. Dette fravær synes dog at få en forklaring i den udgraving, der blev foretaget ud for kirkeks østgravl. Med denne var det habet at finde fundamenter fra det ældre korafsnit, hvilket dog ikke lykkedes. Derimod afdekkedes en højst usædvanlig fundering under den stående østgravl, hvis centrale del hviler på svære, fremspringende granitsten. Ved etableringen af et fundament er det almindeligtvis hjørner, som forstærkes, men her var det onvendt.

Det er derfor nærliggende at se stenpakningen som en sekundær forstærkning, udført i forbindelse med en reparationsfundering har været ganske svag, og mod gavlen. Dette antyder, at den oprindelige fundering har været stærkere, men da også blot af mindre sten i å skiffler. Både i skibets indre og på en kirkegård med århundreders aktivitet kan et let fundament meget vel være helt udslettet. En stensamling, som ved 2011-undersøgelsen fremkom i en smal grøft langs gavlen og blev tolket som en plundret fundering til det nedrevne kors nordmur, viste sig således også at være omrodet i nyere tid. At romanske kirker kan være fundet på næsten ingenting, er

Midt for gavlen har der yderligere været en arkade, hvis ringe bredde i forhold til rummets indre forstørrelser, at den var tale om en korbu mod et nedtaget kor, og ikke en åbning efter en nedtaget apsis.

Den påviste ældste fase i Jelling Kirke forudsætter, at kirkeks nuværende kor og skib ikke er opført på én gang. Ældre undersøgelser har også avist dette, tydeligt i 1948, da Ejnar Dyggve på korets sydfacade kunne følge soklen dybt ind i skibets østgravl, der *uden* forbandt var rejst op mod det ældre skibs sidemure. I 1970'erne suppleredes iagttagelserne af Knud Krogh, hvis opmålinger gengiver den sondre sidemurs forløb tværs gennem skibets gavl, helt frem til den indre murflugt, hvor siden- muren abrydes rat.

Det er mere reglen end undtagelsen, at romanske kirkers kor og skib er opført i etaper, men fremgangsmåden er her usædvanlig og forudsætter, at kirkens ældre skib blev *forkoret* ved tilkomsten af det nuværende skib. Lignende løsninger ses dog ved flere romanske kirker med samme bygningshistorie. Mest illustrativt i Hattsted i Sydslesvig, hvor den ældre og mindre kirkes kor med apsis aldrig blev revet ned. Ved tilføjelsen af det større skib blev det ældre skib dog forkoret et par meter.

ikke enestående – de kan endda være rejst helt uden fundament, med murene anlagt direkte på grønsæren.

Man kan undre sig over, hvorfor en ældre fase af Jelling Kirke ikke fører til kommet for dagens lys, når der har været en sa massiv interesse for stedet i århundreder. Det skyldes nok, at den lille stenkirke har fået en underordnet rolle i forhold til højene, runestene, skibssætningen og nu også palissaden (se Skalk 2009:1). Hertil kommer, at det hører til de absolute undtagelser, at der arbejdes så indgående med én kirke, oven i købet en romansk naturstenskirke, som almindeligtvis tillægges enkle bygningshistorier. Traditionelt antages det, at de fleste romanske landkirker fra opførelsen i især 1100-tallet og 1200-tallets første del ikke udviklede sig frem til senniddelalderen, hvor tårne, våbenhuse og andre tilføjelser tilkom i stort tal, navnlig i arterne omkring 1500. At kirkerne da havde stået helt uforandrede i århundreder, er en opfattelse, der måske skal nuanceres. Kirken i Jelling antyder, at kirker kunne blive løbende ombygget og udvidet. Der er brug for nye undersøgelser af det romanske naturstensbyggeri for at belyse spørgsmålet.

Thomas Bertelsen



Jelling Kirke. Udgravnin-
gen øst for korets med en
bemærkelsesværdig kraftig
forstyrkning af fundamen-
tets midterste del. – Fot:
Hans Mikkelsen.



Hattsted Kirke. Da den mindre romanske
tægstenskirke i 1200-årene fik tilføjet et
nyt og større skib, blev den ældre skib for-
koret et par meter. – Fot: Pennille Kruse.